

※ ご注意

メッキの無い高炭素鋼のため、錆びやすくなっております。
輝きを維持するためには、使用後は乾いた布等で綺麗に掃除し、
できれば薄く機械油等を塗布しておくことをお勧めします。
また、ペンダントにする際は、なるべく肌（汗）に触れないよう、
服の外に出して携行してください。